

Dokument dotyczący linków na stronie internetowej/sklepie internetowym:

Artykuł 8.22: Produkty mogą zostać zwrócone tylko wtedy, gdy:

	Minimalna wartość gwarancji	Wszystkie zwrócone produkty	Sprężarki AC
Za jeden produkt	€ 100,00		€ 150,00
Wraz z produktem o wartości minimum 100,00 €	Brak wartości minimalnej		Brak wartości minimalnej
Zwrot kosztów transportu i obsługi 0-3 miesiące od daty wystawienia faktury		20% wartości, minimalnie 12,00 € - maksymalnie 40,00 €	
Zwrot kosztów transportu i obsługi 3-6 miesięcy od daty wystawienia faktury		35% wartości, minimalnie 12,00 € - maksymalnie 40,00 €	
Po 6 miesiącach od daty wystawienia faktury		Zwrot niemożliwy	
Koszty brakujących lub niekompletnych dokumentów		€ 14,50	
Koszty badania w przypadku odrzucenia			Minimum 85,00 €
Koszty transportu w przypadku odrzucenia	Obciążają Kupującego		Obciążają Kupującego

Artykuł 9.1 Gwarancja na sprężarki klimatyzacji ma zastosowanie wyłącznie w przypadku spełnienia warunków opisanych w naszym sklepie internetowym:

- a) Filtr / osuszacz, zawór rozprężny (przewód płynu zawierający rurkę otwierającą, zawór) należy wymienić w tym samym czasie co sprężarkę.
- b) Należy używać wyłącznie zatwierdzonego oleju o odpowiedniej lepkości. Olej PAG jest stosowany w większości nowszych modeli samochodów (proszę zawsze sprawdzać specyfikacje OEM). Określona ilość oleju musi być uzupełniana przez wlot sprężarki lub korek oleju.
- c) Przepłukać układ, zgodnie z ogólnie zatwierdzonymi procedurami.
- d) Sprawdzić pasek wielorowkowy sprężarki pod kątem prawidłowego wyregulowania i/lub zużycia i w razie potrzeby naprawić/wymienić.
- e) Sprawdzić parownik, skraplacz, chłodnicę i wentylator chłodnicy pod kątem prawidłowego przepływu powietrza i w razie potrzeby naprawić/wymienić.
- f) Sprawdzić system klimatyzacji pod kątem wycieków przy użyciu azotu.
- g) W celu przeprowadzenia prawidłowej inspekcji, system powinien być utrzymywany w próżni 1000 mikronów przez co najmniej 45 minut.
- h) Układ jest napełniony zalecanym czynnikiem chłodniczym (R134a, R-1234yf), w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej lepkości (patrz specyfikacje pojazdu).
- i) Sprawdzić sprzęgło wentylatora lub zespoły wentylatora elektrycznego pod kątem prawidłowego działania i w razie potrzeby naprawić/wymienić.
- j) Sprawdzić obwód elektryczny sprzęgła sprężarki pod kątem prawidłowego napięcia i naprawić/wymienić w razie potrzeby.
- k) Sprawdzić wszystkie przelączniki ciśnieniowe systemu pod kątem prawidłowego działania. W razie potrzeby wymienić.
- l) Użycie produktów zapobiegających wyciekom spowoduje unieważnienie gwarancji.
- m) Wszystkie roszczenia gwarancyjne dotyczące awarii sprężarki muszą zawierać fakturę za naprawę czujnika ciśnienia układu klimatyzacji, filtra/osuszacza i zatwierdzonego płukania lub zlecenie robocze potwierdzające, że te części/płukanie zostały zakupione, a układ został przepłukany zgodnie z zatwierdzonymi procedurami.

- n) Gdy sprężarka klimatyzacji jest zgłaszana do gwarancji, przyłącza przewodów muszą być odpowiednio zatkaane, aby zapobiec wyciekowi oleju.